1kW 中波广播发射机的维护与故障处理探讨

李志辉 李 云 马 泉 (云南省广播电视局元江 694台,云南 玉溪 653300)

摘 要:随着国内经济发展的速度持续加快,广播电视行业进入到繁荣发展时期。现阶段,广播发射机的应用较为普遍,其操作相对简单,而且具有较强的功能,可以保证广播活动的实际需要得到切实满足。相较于电子管板调发射机,1kW中波广播发射机的优势更为明显,其具有良好的稳定性,体积不大,而且重量较轻。此种发射机虽然拥有较大优势,然而在应用时出现的问题较多,这就要求技术人员履行好自身的职责,切实做好维护工作。本文主要对1kW中波发射机使用过程中出现的各种故障展开深入探析,在此基础上寻找切实可行的处理之策,并要保证维护工作能够切实做到位。

关键词: 1kW 中波广播发射机; 载波输出; 数字电路; 保险丝; 中波广播中图分类号: TN948.53文献标识码: A文章编号: 1671-0134 (2021) 01-125-04DOI: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2021.01.039

本文著录格式:李志辉,李云,马泉.1kW中波广播发射机的维护与故障处理探讨[J].中国传媒科技,2021(01):125-128.

导语

广大人民群众的物质生活水平有大幅提高,在精神生活方面的需求持续增加,这就要求广播信息发射能够保证质量达到要求,国内不少的中波转播台已经对1kW中波广播发射机予以应用,其中的固态放大器件具有良好的稳定性,这就使得发射机保持良好的运行状态,发射时间也能够切实缩短,而且其体积是较小的,音质相对较高。然而从此种发射机运行的实际情况来看,在稳定性方面的实际要求是较为严格的,技术人员必须切实完成好维护工作,这样才能使得发射机运行更为平稳。这里需要指出的是当发射机出现故障时,必须在第一时间找出具体原因,进而采取可行的措施予以解决。

1. 1kW 中波广播发射机概述

在科技发展速度持续加快之际,广播传输的受关注程度提高了很多,信号质量则是焦点所在,这就要求广播发射机必须满足实际需要。对广播电视节目进行制作时,必须保证选用的广播发射机是合适的,1kW中波广播发射机带来的效果更为理想。此种发射机的价格并不高,拥有良好的性能,而且操作、维护较为简便,对其加以充分利用可以使得广播电台工作的整体效率大幅提高。另外来说,通过此种广播发射机还可确保功放、功率、控制板、激励器等单元间形成良好的协调关系。[1] 当然,1kW中波广播发射机具有较强的应用价值,然而在使用中出现问题的概率依然是较高的,尤其开机时会发生故障。因此说,技术人员必须对其运行时可能出现的问题有切实地了解,在此基础上寻找到切实可行的解决之策,进而做好修正工作,如此方可使得设备保持稳定地运行状态。

2. 1kW 中波广播发射机的组成与原理

对 1kW 中波广播发射机予以分析可知,其组成部分共有三个,即电源、音频、高频,对其予以应用的过程中,必须对载波频率予以有效的控制,确保在 531 至 1602khz之间,同时要保证响应频率在 1Db 以下,如此可以使得载波工作效率切实保证。从其工作原理来看,在 1kW 中波广播发射机将音频信号发出后,要立刻对其展开处理,利用负载波信号来实现音频调制,如此方可使得调宽脉冲能够真正达到预期。具体来说,要相对调宽脉冲予以放大处理,进而将其输入调制器,进而依据广播信息发射的实际需要对调宽脉冲功率、幅度予以适当调整。[2] 在此之后,对音频信号要予以再次放大,同时对调谐滤波展开调整,此时将信号予以发射。从 1kW 中波广播发射机来看,电源是十分重要的,其能够输送稳定电源的话,可以使得发射机的运行更为有序。

3. 1kW 中波广播发射机故障类型分析

3.1 发射机的按键灯故障

对 1kW 中波广播发射机予以开机时,出现的故障是较多的,其中占比最大的是按键灯故障,当设备处于运转状态时,如果发生按键灯故障的话,机械设备就无法发挥出效用。通常来说,若想保证开机过程中对发射机予以良好保护的话,则必须确保内在设备能够实现自动保护,可以实现封锁目的。另外来说,信号接收的相关装置也要进行合理调节,确保冲击能够大幅减轻。开机时应该要保证设备调制器、激励器间的信号电源电压、波形不会出现偏离正常状态的情况,指导充电结束后方可对设备封锁予以解开,这样能够保证机械设备获得的电流持续增加,功率也能够达到要求,这也是保证发射

机顺利开机的关键所在。按键灯故障最直接的表现就是 指示灯闪灭,或者是没有亮起,而这就会使得设备运行 的实际情况无法了解。

3.2 发射机运行无异常,载波输出时有时无

如果载波出现时有时无状况的话,则表示电源或者高频这两个部分出现了故障,此时必须对 PA 盒侧面接线排中的第 6 脚展开检测,得到的结果是基波幅度并不是十分稳定,在幅度降低时,功率同样会变得较低。对驱动器电源进行检查后发现并不存在异常,进而对激励前级展开检测,观察所得的结果是 15V 电压呈现出时高时低的状态,而且稳压块出现高温的现象,热稳定性达不到要求。从其稳压电路来看,直流 25VDC、7815、7818间存在较大的电压差,这就使得损耗功率明显增加,温度也发生异常,带来的实际影响就是稳压块无法保持良好的稳定性。

3.3 设备的按键灯正常但发射机无法开机

如果在开机的过程中,发射机的按键灯并未出现异 常,然而开机并不顺利的话,技术人员则要立刻对导致 故障出现的具体原因进行查找,进而选择可行的技术来 对故障予以排除。外接电源并不存在问题的话,发射机 的变压器可以保证设备处于运行状态时, 电压不会超出 既定范围, 指示灯亮起, 但是设备开机并不是十分顺利。 如果没有及时排除这个故障的话,那么在对设备进行后 期维修时必然要投入更大的资金, 更为重要的是, 发射 机运行的实际效率也会受到直接影响,设备寿命也会缩 短。在对此类故障进行处理的过程中,相关人员必须分 析电源板的电压输出,确保存在的故障能够得到切实消 除, 电压输出能够处于合理区间之中。对故障予以处理 时,从事检修工作的人员要将电压指示灯和保险管相连, 在接通电源后发现指示灯熄灭的话,那么保险丝应该出 现了故障,处理方法就是直接进行更换。全部的保险管 均要通过此种方式完成检测工作,保险管如果存在故障 的话,要直接替换,这样可以使得故障切实消除。[3]

3.4 PA 盒无电流

如果 PA 盒无电流的话,那么故障灯就会亮起,而且是没有功率输出的。对此种故障予以处理并不困难,然而想要保证问题能够得到根除,相关人员必须对发射机运行遵循的原理有切实地了解,进而针对射频、调制方面出现的故障展开排查。从调制通路的检查来看,需要针对控制板脚、调制器输出端、继电器控制输入端展开检查,了解其运行状态。而在对射频故障展开检查时,需要关注的重点是激励器输出方波、驱动输出电压、PA

盒正弦波,确定是不是处于正常状态。检测结果都是正常的话,表示继电器控制板发生故障,检修人员则要对全部的运行期间展开检测,同时要调制输出,将问题根源寻找出来,将出现故障的器件予以替换,继而对设备予以重新启动,这样就可对故障点进行验证。

3.5 发射机发出异响

在经过初步判断之后,确定发射机震动出现的具体 原因是接触不良,此时 D4 至 D6 指示灯处于亮起的状态, 但是并不存在电流。技术人员必须对相关部位的接触情 况展开全面检测,这样可以将故障位置予以明确。一般 来说, 开关、元件、插头以及电位器出现接触不良的概 率是较大的, 在进行检查时, 可以采用排除法, 这样可 以使得检查效率大幅提高。具体来说,首先要对激励故 障进行准确判断,对激励开关进行封锁,确保开关时断 开的,这样方可使得检测更为精准。完成检测之后并没 有将故障排除的话,则表示封锁开关是正常的。接下来 对功率控制板展开检测,了解多圈电位器是不是出现了 异常,此时要对插头、继电器、槽路进行逐个检测,了 解是不是存在故障,通过专业仪器来对激励器进行检测。 如果依然不存在异常状况的话,技术人员则要展开敲打 实验,此时要对仪器设备予以细致观察,了解继电器是 否会发生声响,这样就发现继电器的 KA 节点出现故障。

4. 1kW 中波广播发射机故障处理措施

4.1 做好发热点、保障保险管排查工作

开机的过程中, 指示灯发生故障, 同时能够闻到焦 味的话, 应该是电压、电流太大, 使得器件出现高温的 情况, 在对此种故障予以解决时, 先要关机, 继而对发 热源头进行排查,也就是寻找到发热点,完成排查工作 后对设备进行重新启动,这样可以保证机械设备保持正 常的运行状态。对线路进行检测时,要将继电器予以有 效应用, 电阻值并未超过 40Ω 的话, 测量结果是正常的, 这样表示外部损害并未发生,这个时候就要细致排查异 常的部位、线路。[4] 若想使得以上故障能够切实排除, 必须检查外部电路,发现松动、短路之类的问题时则要 立即予以加固处理,这里需要提醒的是,对此问题予以 处理的过程中, 短路位置操作必须予以更换, 同时要分 析发射机开关的实际情况,进行修理时必须确保处于闭 合的状态。对故障进行排查时,保险管的质量应该要进 行评估,确定存在故障的话,则要进行细致检查,将出 现问题的保险管予以替换。

4.2 加强保险丝的质量监控

如果发射机自身就存在自动开关机的状况,维修人

员就要针对电源供电展开检查,确保设备出现不可逆损伤的概率切实降低。在此之后,则要针对机脚电压进行检查,保证电压运行不会出现任何异常,应个保持在 4.7 至 5V 间。如果机脚电压相较于最低电压时偏低的话,那么机械显示屏就会发生故障。^[5] 在此种故障出现后,显示屏则会显得较为混乱,色度、亮度均会发生问题,这个时候,发射机也无法实现自动调节。若想保证发射机故障能够得到切实消除,必须对保险丝的选择予以重点关注,在发射机处于运行状态时,保险丝的作用能够充分发挥出来,使得机械设备的运行保持正常,如此方可使得控制板电压可以处于稳定状态。在处理发射机自动开关机这个故障时,如果只是对电源控制主板进行调整的话,效果并不理想,在消除故障的过程中,要针对控制板电压展开检测,检测结果确定符合标准值的话,表示故障已经消除。

4.3 兼顾设备各部位的质量

相关人员检测、处理故障时,必须能够切实了解电源电压的实际状况,保证此方面的故障能够得到切实消除,电压输入、输出不会超出既定范围。在进行实际操作时,将小型电压指示灯置于保险管两端,电源运行后检查指示灯的实际状况。如果指示灯熄灭,则要在第一时间对保险丝予以更换,确保保险丝质量能够提高,在此之后重新开机验证,使得检修的实效性大幅提高。

5. 1kW 中波广播发射机的维护措施

5.1 做好日常维护工作

从 1kW 中波广播发射机的使用来看, 采用的维护措 施是不是切实可行的,这对其运行产生的影响是较大的。 相关人员必须认识到维护工作的重要性,将日常维护切 实做到位可以使得重大故障的发生概率大幅降低,并可 保证故障隐患能够切实排除。为了使得定期维护的效果 更为理想。应该要指定专业人员来完成此方面工作,并 要依据实际情况选择合适的维护策略, 检查所得的结果 要进行详细记录,这样在后续检查时能够直接调阅。展 开日常维护的过程中,需要对下面几点予以重视,首先 要将防尘保洁切实做到位,也就是要保证所有的部件均 能够保持洁净,常规的做法是使用空气过滤器来进行防 尘保洁,这里需要提醒的是,空气过滤器中的金属棉必 须定期清理,有必要的话则要予以更换。其次要针对电 子元件展开细致检查,了解是否生锈、脱落、断裂,存 在以上问题的话,则要及时进行处理,或是直接更换。 再次是要对关键点予以仔细检查, 记录必须保证是详细、 完整的,这样在后期维护的过程中能够获得所需的参考 依据。[6]

5.2 提高维修人员的技术水平

在现阶段,广播信息技术呈现出较快地发展趋势,在对 1kW 中波广播发射机进行维修时,如果依然采用传统维修技术的话,则会导致维修效果达不到预期,若想改变此种状况,维修人员必须通过有效途径来提高自身的技术能力。首要组织相关人员参加专题培训,确保其对发射机构造、工作原理等有清晰地认知,同时能够对更为先进的维修技术予以熟练运用,保证维修工作能够顺利完成,质量达到要求。其次要对常规维修技术予以有效应用,特殊维修技术也要熟练掌握,这样才能使得发射机的运行更为稳定。再次要对维修人员进行激励,促使其利用业务时间进行学习,除了要给予精神激励外,还可依据学习效果进行适当的物质奖励。对以上措施予以有效落实,可以使得维修人员的工作能力大幅提高,能够顺利完成维护工作,确保 1kW 中波广播发射机运行中可能出现的风险得到有效防范。

5.3 做好数字电路维护工作

数字电路早已成为 1kW 中波广播发射机稳定运行的 主要组成部分之一,务必要做好数字电路维护工作。[7] 在运行过程中,数字电路通常只存在着2个状态,分别 是"1"状态和"0"状态,维修人员务必要对二者的运 行规律进行掌握,并且对其内含的逻辑关系进行整理, 并且还要定期逐一检查数字电路中的各个接头, 若接头 处存在着接触不良、松动等不良现象, 那么需要在第一 时间内进行处理与解决;此外,若数字电路在运行时出 现故障, 那么往往还需要及时将电源切除, 防止后续出 现更大的故障问题。值得注意的是,数字电路的维护工 作通常要求较高,在很多情况下将一系列故障疑点排除 之后,仍然还没有发现故障原因,在这种情况下,更需 要维修人员开拓创新、不断总结经验,建议从1kW中波 广播发射机的内部构造出发来查找问题, 与此同时, 也 要避免出现触电等安全隐患, 既要确保及时处理故障问 题,又要保障维护人员的身心健康与工作安全。

结语

综上所述,随着科学技术不断发展,广播传输信号质量得到了极大提高,技术上的革新与管理技术的进步,实现了广播发射全面更新换代。在电台的运行中,PDM1kW中波广播发射机在新闻节目转播过程中起到了非常重要的作用,必须确保发射机能够持续正常作业才能够保证节目的良好播出。1kW中波广播发射机的重要性不言而喻,在具体运行中,受到各类内部与外部因素

的影响,发射机会出现各种各样的开机故障,本文针对 具体的故障原因进行分析,探讨具体故障的解决方法, 希望能够寻找到合理地解决方式,以确保发射机可以处 于良性运行状态,这不仅可以降低维护成本,也能够有 效延长设备寿命。

参考文献

- [1] 赖发军,张丽军.正泰 1kW 中波广播发射机相关故障分析与处理[J].卫星电视与宽带多媒体,2020(13):64-65.
- [2] 贾德祥 .PDM-1KW 中波广播发射机常见故障及维护措施 []]. 电视技术, 2019, 43(10): 60-61+70.
- [3] 刘王杰.PDM1kW 中波广播发射机常见故障分析及日常维护[J]. 西部广播电视, 2019 (02): 215+217.
- [4] 李森洋 .PDM1kW 中波广播发射机常见故障分析思路构

建及日常维护工作探索 [J]. 西部广播电视, 2019 (1): 214+216.

- [5] 古丽海霞·赛福丁.1kW 全固态中波广播发射机常见故障 分析和处理[J]. 大陆桥视野, 2018(6): 87-88+91.
- [6] 王健.PDM1kW 中波广播发射机常见故障分析思路构建及日常维护工作探索 [J]. 科技传播,2018,10(4):80-81.
- [7] 翁少杰 .1KWPDM 中波广播发射机的故障分析及维护方法 [J]. 科技风, 2015 (12): 55.

作者简介: 李志辉(1973-),男,云南元江,助理工程师,研究方向: 中波广播发射机;马泉(1982-),男,云南元江,助理工程师,研究方向: 中波广播发射机;李云(1971-),男,云南元江,助理工程师,研究方向: 中波广播发射机。

(责任编辑:胡杨)

欢迎订阅 2021 年《中国传媒科技》杂志

《中国传媒科技》创刊于 1993 年,是由新华社主管、中国新闻技术工作者联合会主办的国家级新闻与传媒类学术期刊。国内统一连续出版物号为: CN 11-4653/N,国际标准连续出版物号为: ISSN 1671-0134,邮发代号为: 82-828,海外发行代号为: MO-3766。本刊系国家级奖项"王选新闻科学技术奖"成果授权发布期刊,中国新闻技术工作者联合会会刊,武汉大学《中国学术期刊评价研究报告》(RCCSE)B+(准核心期刊),BIBF 2019、2020"中国精品期刊展"入选期刊;中国期刊协会"2018 期刊数字影响力 100强"、2019 年"新中国成立70周年精品期刊展"入选期刊,中国新闻出版研究院、龙源数字传媒集团"2018 数字阅读影响力期刊 TOP100(海外)"入选期刊。

本刊秉承"科技推动传媒进步"的办刊宗旨,以"大传媒"的视野,致力于对当代中国传媒科技发展与传媒业变迁的相关理论与实践问题进行研究。本刊重点关注互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术对传媒业的影响,积极推动学界和业界的交流,为传媒行业的改革和发展服务,为培养优秀的融媒体人才服务。

邮局订阅:

邮发代号: 82-828 零售价: 人民币 20.00 元 全年 12 册, 共计 240.00 元

本社订阅:

单位名称:《中国传媒科技》杂志社 开户行:中国工商银行北京菜市口支行

帐号: 0200001809200020002

电子银行付款时, 单位名称的书名号必须在全角状态下输入。









汇款地址:北京市宣武门西大街甲 97 号东 401 室

邮编: 100031 收款人: 王颖

备注:请将订阅单位、订阅数量、邮政编码、邮刊地址、收件人、联系电话等信息发送给我们的公众号,或拨打010-63071478、63076744 订阅。